FICHA TÉCNICA

RANGER

MULTIPLICADOR DE FUERZA (21-41MM X7)

Código:
2019749



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

La llave multiplicadora de torque Ranger es una herramienta de alto rendimiento diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de llantas en vehículos. Está fabricada en acero de alta resistencia con tratamiento térmico de precisión y cuenta con un sistema de engranajes planetarios múltiples que multiplica la fuerza aplicada, reduciendo drásticamente el esfuerzo físico durante la operación. Cuenta con una capacidad de torque máximo de salida seguro de hasta 5000N.m. Su diseño compacto y portátil la convierte en una solución indispensable para uso automotriz y atención de emergencias en carretera.

USO Y APLICACIÓN

Utilizada en el sector automotriz, talleres mecánicos, flotas de transporte y mantenimiento pesados para aflojar y ajustar tuercas de llantas o pernos de ruedas. Es ideal para trabajos de alta exigencia donde se requiere liberar tuercas apretadas o sulfatadas en vehículos comerciales, buses y camiones (incluyendo ruedas traseras tipo pachas o llantas gemelas), garantizando mayor fuerza de torque con mínimo esfuerzo manual.

ESPECIFICACIONES

Contiene:
- 1 Llave multiplicadora de torque
- 1 Manivela de operación
- 1 Barra de extensión
- 6 Copas de impacto hexagonales

Medidas (mm) 24, 27, 30, 32, 33, 41
- 1 Copa de impacto cuadrada

Para los pernos capucho de 21mm
- 1 Maletín de transporte

FICHA TÉCNICA

RANGER

MANTENIMIENTO

Conserve el mecanismo interno limpio y libre de humedad, aplicando periódicamente grasa para engranajes de alta presión en el mandril de encastre y piezas móviles. Inspeccione visualmente las copas y cuadrantes antes de cada operación para descartar fisuras o desgaste extremo. Guarde el equipo completo dentro de su maletín de transporte en un lugar seco tras cada uso

CÓDIGOS

2019749	MULTIPLICADOR DE FUERZA (21-41MM X7)

REFERENCIA MDF0002

EAN

7 7 0 7 0 9 2 6 3 5 7 9 2

GARANTÍA

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para más información comunicarse al 6235566, Bogotá D.C. Colombia.